


ГРАФИК

обследования технического состояния дымоходов и вент.каналов
Жилищного фонда ООО «УК-14» на 2023 г.


 Утверждаю
 Директор
 ООО «Управляющая компания-14»
 Дистгарис В.А.

№п/п	Адрес	Материал стен	КГИ	Плита газовая	Эл.плита	Сроки проверки											
						1			2			3			4		
						январь	февр.	март	апрель	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Б.Хмельницкого 84	кирпич	64	64		+			+			+			+		
2.	Б.Хмельницкого 88	кирпич	64	64		+			+			+			+		
3.	Б.Хмельницкого 90	кирпич	78	78		+			+			+			+		
4.	Б.Хмельницкого 92	кирпич	60	60		+			+			+			+		
5.	Б.Хмельницкого 94	кирпич	60	60		+			+			+			+		
6.	Б.Хмельницкого 96/31	кирпич	60	60		+			+			+			+		
7.	Б.Хмельницкого 98	кирпич	64	64		+			+			+			+		
8.	Б.Хмельницкого 100	кирпич	63	63		+			+			+			+		
9.	Б.Хмельницкого 102	кирпич	64	64		+			+			+			+		
10.	Б.Хмельницкого 104	кирпич	60	60		+			+			+			+		
11.	Б.Хмельницкого 133а	кирпич	70	70		+			+			+			+		
12.	Б.Хмельницкого 133г	кирпич	32	32		+			+			+			+		
13.	Б.Хмельницкого 133д	кирпич		80		+			+			+			+		
14.	Мишурина 50	кирпич	32	32		+			+			+			+		
15.	Мишурина 52	кирпич	64	64		+			+			+			+		

